

Medieninfo

vom 23. Mai 2009 / 13.00 h

Gletschersee bei Grindelwald

Situation Gletschersee hat sich beruhigt

Die Situation im Gebiet des Gletschersees bei Grindelwald hat sich nach der gestrigen Bedrohung entschärft. Der Seepiegel ist unverändert hoch und die Wahrscheinlichkeit eines Spontanausbruchs bleibt bestehen.

Auch heute wurde Gletscherseewasser im Abfluss der Lütschine festgestellt. Die Abflussmengen stellen jedoch keine erhöhte Gefahr dar.

Sämtliche Verkehrsverbindungen in die Jungfrau Region sind ohne Einschränkungen in Betrieb.

Die Situation wird rund um die Uhr beobachtet und neu beurteilt.

Weitere Informationen jederzeit über www.gletschersee.ch

Bilder stehen zum Download auf der Webseite www.gletschersee.ch, Bereich Medien zur Verfügung.

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen zur Verfügung:

Fachpersonen:

- Walter Dietrich, Regierungsrat und Chef Bezirksführungsorganisation Interlaken (BFO)
Telefon 033 826 4100, walter.dietrich@jgk.be.ch

Chefin Information Bezirksführungsorganisation Interlaken (BFO)

- Jrene Küng, Telefon 079 276 5233, kueng@quicknet.ch

Interlaken, 23. Mai 2009 /13.00 Uhr